

Association Française pour l'Etude des Eaux

DOCUMENT NON SELECTIONNE

BOOGMENT NON GELEGITONIE	102.10
Trop specialise	NOM: M HEDON
Sans interêt	DATE ENVOI:
Pas de mon domaine	DATE RETOUR 1 1 8 MARS 1991
Pas le temps	

CHE D'	INDEXAGE	66/7	3 11 8
AUTEURS	OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC		*
TYPE	.RAPPORT	or was the time of time of time of the time of tim	×
TITRE	.Qualité des eaux superficielles *1988	s de la Chée et de la Vis	ere * *
GOURCE	.CHALONS-SUR-MARNE, SRAE CHAMFAG	NE-ARDENNE	*
DATE	.1988	and the same and the	*
KPAGES	.20 + 1 CARTE + TABL	the common time and the common time and the common time time the special section and time time.	*
*COTE	.611551		*

Qualité des eaux de deux affluents de la Marne Physicochimie et hydrologie. Etude réalisée en 1988 par le SRAE Champagre-Ardennes à la demande de l'Agence de Bassin Seine Normandie. Suivi des objectifs de qualité. G 11551.

HEDON

75008 PARIS Tél. (1) 221467

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

DE LA CHEE ET DE LA VIERE

- 1988 -

66/13118

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (**
"CHAMPAGNE - ARDENNE"

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
I. RAPPELS SUR LE BASSIN VERSANT	2
I.1. Présentation du bassin versantI.2. Sources de pollutionI.3. Travaux d'aménagements de rivières	2 2 3
II. DEROULEMENT DES CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS	4
II.1. Conditions climatiquesII.2. Conditions hydrauliquesII.3. Observations faites au moment des prélèvements	4 4 5
III. ANALYSE DES RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES	6
III.1. Analyse des résultats	6
a) La CHEE b) La VIERE	6 6
III.2. Conclusion	7
IV. HYDROBIOLOGIE	8
IV.1. Echantillonnage et résultats IV.2. Analyse des données recueillies en 1988	8
Sur la CHEE Sur la VIERE	8 9
IV.3. Conclusion	9
W CONCLUSION GENERALE	10